

Quelle: oeamtc.at

Adresse: <https://www.oeamtc.at/rueckrufaktionen/honda-cbr-650r-moeglichkeit-eines-elektrischen-kurzschlusses-86661778>

Datum: 29.04.2026 (Da es immer wieder Änderungen gibt, bitte für aktuelle Infos die Website besuchen.)

Honda CBR 650R - Möglichkeit eines elektrischen Kurzschlusses

Möglicherweise werden die Anzeige- und Lichtstromkreise durch einen elektrischen Kurzschluss beeinträchtigt.

In Österreich werden 479 [Honda](#) Motorräder zurückgerufen. Genauer ist das Modell CBR 650R betroffen.

Eine Sprecherin von Honda Österreich teilte dem ÖAMTC auf Anfrage mit, dass der 8-polige Blinker-Kabelbaum möglicherweise inkorrekt montiert wurde, was zu einem Isolierschleiß führt. In weiterer Folge besteht die Möglichkeit eines elektrischen Kurzschlusses, wodurch die Anzeige- und Lichtstromkreise des Motorrads beeinträchtigt werden könnten.

Im Rahmen der Rückrufaktion wird bei den betroffenen Fahrzeugen der Blinker-Kabelbaum in der Fachwerkstatt kontrolliert und gegebenenfalls ausgetauscht. Der Werkstattaufenthalt beträgt max. 5,5 Stunden.

Die Kunden der betroffenen Fahrzeuge wurden über den Österreichischen Versicherungsverband schriftlich verständigt. In diesem Zusammenhang sind keine Unfälle oder Personenschäden bekannt.

Stand: 23.04.2026