

Opel Frontera - Probleme mit dem Kabel der elektrischen Servolenkung

Möglicherweise kann der Kabelstrang der elektrischen Servolenkung zwischen zwei Schrauben scheuern.

In Österreich werden 376 [Opel](#) Fahrzeuge zurückgerufen. Genauer ist das Modell Frontera (OV24) betroffen.

Ein Sprecher von Stellantis Österreich teilte dem ÖAMTC auf Anfrage mit, dass der Kabelstrang der elektrischen Servolenkung zwischen zwei Schrauben beschädigt werden könnte und damit die Gefahr eines Kurzschlusses besteht. Im schlimmsten Fall ist der Verlust der Lenkunterstützung und/oder ein Brand in der Fahrerkabine möglich.

Im Rahmen der Rückrufaktion wird bei den betroffenen Fahrzeugen das Problem in der Fachwerkstatt behoben. Der Werkstattaufenthalt beträgt zirka 20 Minuten.

Die Kunden der betroffenen Fahrzeuge wurden über den Österreichischen Versicherungsverband schriftlich verständigt. Es sind in diesem Zusammenhang keine Unfälle oder Personenschäden bekannt.

Stand: 20.08.2026