

ÖAMTC Logo

Quelle: oeamtc.at

Adresse: <https://www.oeamtc.at/rueckrufaktionen/ford-transit-custom-tourneo-custom-fehler-im-kontrollmodul-89031272>

Datum: 25.08.2026 (Da es immer wieder Änderungen gibt, bitte für aktuelle Infos die Website besuchen.)

Ford Transit Custom, Tourneo Custom - Fehler im Kontrollmodul

Möglicherweise muss das Steuergerät für die Fahrerkontrollkamera ausgetauscht werden.

In Österreich werden 3 [Ford](#) Fahrzeuge zurückgerufen. Genauer sind die Modelle Transit Custom und Tourneo Custom betroffen.

Ein Sprecher von Ford Österreich teilte dem ÖAMTC auf Anfrage mit, dass durch einen Fehler im Kontrollmodul, das Steuergerät für die Fahrerkontrollkamera beim nächsten Service ausgetauscht werden muss.

Im Rahmen der Rückrufaktion wird bei den betroffenen Fahrzeugen das Steuergerät für die Fahrerkontrollkamera in der Fachwerkstatt ausgetauscht. Der Werkstattaufenthalt beträgt bis zu 60 Minuten.

Die Kunden der betroffenen Fahrzeuge werden über die Werkstätten im Zuge des Services verständigt. Es sind in diesem Zusammenhang keine Unfälle oder Personenschäden bekannt.

Stand: 24.08.2026