

ÖAMTC Logo

Quelle: oeamtc.at

Adresse: <https://www.oeamtc.at/rueckrufaktionen/subaru-forester-neuprogrammierung-des-multimedia-steuergeraets-90096214>

Datum: 19.10.2026 (Da es immer wieder Änderungen gibt, bitte für aktuelle Infos die Website besuchen.)

# Subaru Forester - Neuprogrammierung des Multimedia-Steuergeräts

Möglicherweise können die EyeSight-Funktionen nicht wie vorgesehen bedient werden.

In Österreich werden 45 [Subaru](#) Fahrzeuge zurückgerufen. Betroffen ist das Modell Forester aus dem Modelljahr 2026.

Ein Sprecher von Subaru Österreich teilte dem ÖAMTC mit, dass einzelne Einstellungen der EyeSight-Funktionen nicht wie vorgesehen bedient werden können. Betroffen sind insbesondere die Geschwindigkeitswarnfunktion, der Signalton bei Geschwindigkeitsänderung sowie die erweiterte Verkehrsinformationswarnung. Die entsprechenden Menüpunkte können ausgegraut dargestellt werden oder stehen nicht zur Verfügung.

Im Rahmen der Rückrufaktion wird bei den betroffenen Fahrzeugen die Software des Multimedia-Steuergeräts in der Fachwerkstatt geprüft und gegebenenfalls aktualisiert.

Die Kunden der betroffenen Fahrzeuge wurden über den Österreichischen Versicherungsverband schriftlich verständigt. Es sind in diesem Zusammenhang keine Unfälle oder Personenschäden bekannt.

Stand: 16.10.2026