

Porsche - Probleme mit der Verschraubung der Räder

Möglicherweise kann eine fehlerhafte Verschraubung der Räder zu Beschädigungen bis hin zum Bruch der Zentralverschlussschraube führen.

In Österreich werden 4 [Porsche](#) Fahrzeuge zurückgerufen. Konkret sind die Modelle 911, Boxster und Cayman aus den Modelljahren 2024 und 2025 betroffen.

Ein Sprecher von Porsche Österreich teilte dem ÖAMTC mit, dass eine fehlerhafte Verschraubung der Räder zu Beschädigungen bis hin zum Bruch der Zentralverschlussschraube führen kann. In der Folge löst sich möglicherweise die Radbefestigung, was einen Verlust des Rades und einen Kontrollverlust über das Fahrzeug zur Folge haben könnte. Dies kann die Unfall- und Verletzungsgefahr sowie das Risiko von Sachschäden erhöhen.

Im Rahmen der Rückrufaktion wird bei den betroffenen Fahrzeugen in der Fachwerkstatt die sichere Funktion der Zentralverschraubung geprüft und bei Bedarf die Zentralverschraubung ersetzt.

Die Kunden der betroffenen Fahrzeuge werden über das betreuende Porsche Zentrum verständigt.

Stand: 22.10.2026