

Mitsubishi Outlander PHEV - Probleme mit der Displayanzeige

Möglicherweise kann es zu Softwareproblemen im „In-Vehicle-Infotainment-Navigationssystem“ kommen.

In Österreich werden 829 [Mitsubishi](#) Fahrzeuge zurückgerufen. Genauer gesagt ist das Modell Outlander PHEV aus den Modelljahren 2025 und 2026 betroffen.

Eine Sprecherin von Mitsubishi Österreich teilte dem ÖAMTC auf Anfrage mit, dass es durch Softwareproblem im "In-Vehicle-Infotainment-Navigationssystem" (IVI) zu Anomalie bei der Displayanzeige kommen kann.

Im Rahmen der Rückrufaktion wird bei den betroffenen Fahrzeugen die IVI-Navigationssoftware in der Fachwerkstatt aktualisiert. Der Werkstattaufenthalt beträgt zirka 20 Minuten.

Die Kunden der betroffenen Fahrzeuge wurden über den Österreichischen Versicherungsverband schriftlich verständigt. Es sind in diesem Zusammenhang keine Unfälle oder Personenschäden bekannt.

Stand: 27.10.2026