

Quelle: oeamtc.at

Adresse: <https://www.oeamtc.at/rueckrufaktionen/honda-cl-500-cmx-500-rebel-lenkersperre-koennte-sich-loesen-oder-abfallen-87326638>

Datum: 02.06.2026 (Da es immer wieder Änderungen gibt, bitte für aktuelle Infos die Website besuchen.)

Honda CL 500, CMX 500 Rebel - Lenkersperre könnte sich lösen oder abfallen

Möglicherweise muss das Lenkerspiel überprüft werden.

In Österreich werden 2.536 [Honda](#) Motorräder zurückgerufen. Genauer sind die Modelle CL 500 (Baujahre 2023 und 2025) und CMX 500 Rebel (Baujahre 2023 bis 2025) betroffen.

Eine Sprecherin von Honda Österreich teilte dem ÖAMTC auf Anfrage mit, dass das Lenkerspiel überprüft werden muss, da sich die Lenkersperre lösen und/oder abfallen könnte.

Im Rahmen der Rückrufaktion wird bei den betroffenen Fahrzeugen das Lenkerspiel in der Fachwerkstatt kontrolliert und gegebenenfalls repariert. Der Werkstattaufenthalt beträgt für die reine Kontrolle 30 Minuten, sollte eine Reparatur notwendig sein, maximal 2 Stunden.

Die Kunden der betroffenen Fahrzeuge wurden über den Österreichischen Versicherungsverband schriftlich verständigt. In diesem Zusammenhang sind keine Unfälle oder Personenschäden bekannt.

Stand: 29.05.2026