

Quelle: oeamtc.at

Adresse: <https://www.oeamtc.at/rueckrufaktionen/opel-software-des-karosseriesteuergeraets-bcm-wird-aktualisiert-87822713>

Datum: 26.06.2026 (Da es immer wieder Änderungen gibt, bitte für aktuelle Infos die Website besuchen.)

Opel - Software des Karosseriesteuergeräts (BCM) wird aktualisiert

Möglicherweise wird eine falsche Geschwindigkeitsbegrenzung im Kombiinstrument angezeigt.

In Österreich werden 857 [Opel](#) Fahrzeuge zurückgerufen. Genauer sind die Modelle Combo, Movano NG und Vivaro C betroffen.

Ein Sprecher von Stellantis Österreich teilte dem ÖAMTC auf Anfrage mit, dass möglicherweise eine falsche Geschwindigkeitsbegrenzung im Kombiinstrument angezeigt wird.

Im Rahmen der Rückrufaktion wird bei den betroffenen Fahrzeugen die Software des Karosseriesteuergeräts (BCM) in der Fachwerkstatt aktualisiert. Der Werkstattaufenthalt beträgt zirka 90 Minuten.

Die Kunden der betroffenen Fahrzeuge wurden über den Österreichischen Versicherungsverband schriftlich verständigt. Es sind in diesem Zusammenhang keine Unfälle oder Personenschäden bekannt.

Stand: 22.06.2026