

Quelle: [oeamtc.at](https://www.oeamtc.at)

Adresse: <https://www.oeamtc.at/rueckrufaktionen/mazda-6e-mit-anhaengerkupplung-software-update-fuer-die-anhaengersteuerung-87903824>

Datum: 30.06.2026 (Da es immer wieder Änderungen gibt, bitte für aktuelle Infos die Website besuchen.)

Mazda 6e mit Anhängerkupplung - Software-Update für die Anhängersteuerung

Möglicherweise leuchten die Positionsleuchten des Anhängers nicht auf.

In Österreich werden einige [Mazda](#) Fahrzeuge zurückgerufen. Genauer ist das Modell Mazda 6e mit verbauter Anhängerkupplung aus dem Produktionszeitraum März 2025 bis Jänner 2026 betroffen.

Eine Sprecherin von Mazda Österreich teilte dem ÖAMTC mit, dass die Software des Anhängersteuermoduls fehlerhaft ist. Infolgedessen leuchten die Positionsleuchten des Anhängers möglicherweise nicht auf. Dadurch ist das Fahrzeug für andere Verkehrsteilnehmer schlechter sichtbar, wodurch sich das Unfallrisiko erhöht.

Im Rahmen der Rückrufaktion wird bei den betroffenen Fahrzeugen in der Fachwerkstatt ein Software-Update für die Anhängersteuerung durchgeführt.

Die Kunden der betroffenen Fahrzeuge werden über den Österreichischen Versicherungsverband schriftlich verständigt. Es sind in diesem Zusammenhang keine Unfälle oder Personenschäden bekannt.

Stand: 29.06.2026