

ÖAMTC Logo

Quelle: oeamtc.at

Adresse: <https://www.oeamtc.at/rueckrufaktionen/peugeot-3008-5008-reifen-muessen-getauscht-werden-88945900>

Datum: 20.08.2026 (Da es immer wieder Änderungen gibt, bitte für aktuelle Infos die Website besuchen.)

Peugeot 3008, 5008 - Reifen müssen getauscht werden

Möglicherweise wurden die falschen Reifen montiert.

In Österreich wird 1 [Peugeot](#) Fahrzeug zurückgerufen. Genauer sind die Modelle 3008 und 5008 betroffen.

Ein Sprecher von Stellantis Österreich teilte dem ÖAMTC auf Anfrage mit, dass Reifen der Klasse B statt A+ montiert wurden.

Im Rahmen der Rückrufaktion werden bei dem betroffenen Fahrzeug die Reifen in der Fachwerkstatt ausgetauscht. Der Werkstattaufenthalt beträgt bis zu 100 Minuten.

Der Kunde des betroffenen Fahrzeugs wurde über den Österreichischen Versicherungsverband schriftlich verständigt. Es sind in diesem Zusammenhang keine Unfälle oder Personenschäden bekannt.

Stand: 20.08.2026